



171212050687

检 查 报 告

委托方名称:

合同号: 17080700

项目名称:

轻型商用车制造公司(北京)区()处理站

地址: 电话:

合同编号: 17080700

编制:

林 红

审核:

关 子

签发:

李 燕

审核日期: 2017年9月15日

签发日期: 2017年9月15日

根据本()合同条款进行, 具体合同条款如下:

合同编号: 17080700
合同名称: 轻型商用车制造公司(北京)区()处理站

第 1 页 共 2 页



171212050687

检测报告

报告编号: HFYC-BG201709-049

报告日期: 2017年09月15日

一、前言

合肥市宇轴检测技术有限公司受安徽江淮汽车集团股份有限公司的委托, 于2017年09月08日对轻型商用车制造公司桃花厂区 预处理水进行样品采集、分析、检测, 并提交检测报告。

二、废水检测部分



假劍殺害

报告编号: HFY032017000044

合肥市宇衡检测技术有限公司
地址：合肥市高新区创新产业园二期F5栋13层1305-1311室 电话：0551-65397094 传真：0551-65397384



171212050687

检测报告

报告编号: HFYC-BG201709-044

报告日期: 2017年09月15日

一、前言

合肥市丰勉检测技术有限公司受安徽江淮汽车集团股份有限公司的委托, 于2017年09月08日对轻型商用车制造公司桃花厂区 总排口废水进行样品采集、检测, 并提交检测报告。

二、废水检测部分

1、检测概况

委托单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司		
检测项目	废水	检测日期	2017.09.08

检测项目	检测结果	检测单位
废水		



地址: 合肥市...
电话: 0551-...



1712120000487

检测报告

报告编号: HFYC-BG201709-043

报告日期: 2017年09月15日

采样/检测日期: 2017年9月8日

检测日期: 2017年9月8日 到 2017年9月13日

(以上空白)

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告的检测结果, 报告无含。检测过程中, 均遵守法规。
 1. 如经公司书面批准, 不得对外发布报告。
 2. 检测报告结果仅作为检测委托方提供的参考, 不作为法律依据。
 3. 若对检测结果有异议, 请在收到报告之日起10个工作日内提出, 逾期不予受理。

金江检测有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗路101号



171212050637

检测 报告

报告编号: HFYC-BG201709-040

报告日期: 2017年09月18日

委 托 方: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
委托方地址: 合肥市东流路176号
项 目 名 称: 轻型商用车制造公司(桃花厂区) 有组织废气
项 目 地 址: 合肥市丹霞路282号

编 制: 林 红
审 核: 朱 云
签 发: 李 燕



审 核 日 期: 2017 年 9 月 18 日

签 发 日 期: 2017 年 9 月 18 日



171212050687

检 测 报 告

检测机构: 烟台中德检测有限公司

报告日期: 2017年09月14日

一、前言

应烟台中德检测有限公司受威海市海防汽车主理有限公司之委托,于2017年09月06日对烟台海防汽车主理有限公司威海分公司威海市海防汽车主理有限公司威海分公司进行检测。

二、检测部分

1. 检测概况

委托单位	威海市海防汽车主理有限公司		
检测项目	安全性能	检测地点	威海市海防汽车主理有限公司
检测日期	2017年09月06日	检测数量	10台
检测地点	威海市海防汽车主理有限公司	检测人员	张明、王强

检测地点: 威海市海防汽车主理有限公司

检测日期: 2017年09月06日

检测人员: 张明、王强

检测地点: 威海市海防汽车主理有限公司

检测日期: 2017年09月06日

检测人员: 张明、王强

检测地点: 威海市海防汽车主理有限公司

检测日期: 2017年09月06日

检测人员: 张明、王强



171212050687

检测报告

报告编号: HFYC-BG201709-040

报告日期: 2017年09月18日

3、检测结果

采样日期	采样点位	排气筒高度 (米)	检测项目	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (Kg/h)
2017年9月8日	轻卡二厂 涂装车间 喷漆废气排放口	30	甲苯	0.010L	81060	/
			二甲苯	1.906		0.155
			非甲烷总烃	5.55		0.449
	轻卡二厂 涂装车间 调漆间废气排放口	30	甲苯	0.010L	16578	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	10.51		0.174
	轻卡二厂 涂装车间 循环水池废气排放口	30	甲苯	0.010L	15813	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	1.67		2.48*10 ⁻²
	轻卡二厂 涂装车间 电泳烘干废气排放口	15	甲苯	0.010L	16328	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	0.99		1.62*10 ⁻²
	轻卡二厂 涂装车间 电泳烘干室出口 废气排放口	15	甲苯	0.010L	15813	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	0.64		0.44*10 ⁻²
	轻卡二厂 涂装车间 电泳烘干室入口废气排放口	15	甲苯	0.010L	38456	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	4.00		0.154
	轻卡二厂 涂装车间 面漆烘干室废气排放口	30	甲苯	0.010L	38456	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	0.010L		/





171212050687

检测报告

报告编号: HFYC-BG201709-040

报告日期: 2017年09月18日

续上表:

采样日期	采样点位	排气筒高度 (米)	检测项目	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (Kg/h)
	轻卡二厂 涂装车间 面漆烘干室出口废 气排放口	20	甲苯	0.010L	19217	/
			二甲苯	0.010L		
			非甲烷总烃	8.05		

11



171212050687

检测报告

报告编号: HFYC-BG201709-040

报告日期: 2017年09月18日

续上表:

采样日期	采样点位	排气筒高度 (米)	检测项目	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (Kg/h)
	轻卡三厂 涂装车间 底漆烘房出口3#机	15	甲苯	0.010L	19035	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	3.78		7.20×10^{-2}
	轻卡三厂 涂装车间 底漆烘房出口4#机	15	甲苯	0.010L	7336	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	3.67		2.69×10^{-2}
	轻卡三厂 涂装车间 底漆烘房出口5#机	15	甲苯	0.010L	8028	/
			二甲苯	0.010L		/



171212050687

检测报告

报告编号: HFYC-BG201709-040

报告日期: 2017年09月18日

续上表:

采样日期	采样点位	排气筒高度 (米)	检测项目	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	排风量 (m ³ /h)	排放速率 (Kg/h)
	轻卡三厂 涂装车间 喷漆室排风机2#	15	甲苯	0.010L	44397	/
			二甲苯	0.762		3.29×10^{-2}
			非甲烷总烃	10.73		0.476
			颗粒物	28.6		1.27
	轻卡三厂 涂装车间 前处理打磨室风机	15	甲苯	0.010L	50116	/
			二甲苯	2.598		0.130
			非甲烷总烃	5.97		0.299
			颗粒物	26.3		1.32
2017年9月8日	轻卡三厂 涂装车间 喷漆室排风机1#	15	甲苯	0.010L	8316	2.55×10^{-2}
			非甲烷总烃	5.34		4.44×10^{-2}
			甲苯	0.010L	16217	/
			二甲苯	1.492		2.42×10^{-2}
	轻卡三厂 涂装车间 面漆烘房1#排风机	15	非甲烷总烃	0.85	19948	1.38×10^{-2}
			甲苯	0.010L		/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	4.42		2.83×10^{-2}
	轻卡三厂 涂装车间 面漆烘房3#排风机	15	甲苯	0.010L	11304	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	1.61		1.82×10^{-2}

合肥市宇驰检测技术有限公司

地址: 合肥市高新区创新产业园二期F5栋13层1305-1311室 电话: 0551-65397094 传真: 0551-65397394

第 6 页 共 8 页



171212050687

检测报告

报告编号: HFYC-BG201709-040

报告日期: 2017年09月18日

续上表:

采样日期	采样点位	排气筒高度 (m)	检测项目	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	排放量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
	轻卡三厂 涂装车间 面漆烘房4#排风机	15	二甲苯	0.010L	4588	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃	3.72		1.71×10 ⁻²
	轻卡三厂 涂装车间 面漆烘房5#排风机	15	甲苯	0.010L	6972	/
			二甲苯	0.010L		/
			非甲烷总烃			

31

32



171212050687

检测报告

报告编号: HFYC-BG201709-040

报告日期: 2017年09月18日

声明:

1. 本报告只使用于检测目的的范围。
2. 本报告仅对来样或采样分析结果负责。
3. 本报告涂改无效, 报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
4. 未经公司书面批准, 不得部分复制本报告。
5. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
6. 若对检测报告有异议, 请在收到报告后五日内向检测单位提出, 逾期将不受理。

有限公司

合肥市宇能检测技术有限公司

地址: 合肥市高新区创新产业园二期F5栋13层1305-1311室 电话: 0551-65397094 传真: 0551-65397394



171212050687

检测报告



171212050687

检测报告

报告编号: HFYC-BG201709-046

报告日期: 2017年09月18日

一、前言

合肥市宇驰检测技术有限公司受安徽江淮汽车集团股份有限公司的委托, 于2017年09月08日对轻型商用车制造公司桃花厂区厂界噪声进行检测, 并提交检测报告。

二、噪声检测部分

1、检测项目说明

委托单位	安徽江淮汽车集团股份有限公司		
联系人	王志	联系电话	18956068261
样品类别	厂界噪声	检测日期	2017年9月8日
检测类型	委托检测	采样人员	周著胜、张敏敏、王刚、王鹏飞
噪声仪器型号及编号: 多功能声级计 AWA6228-3 HFYC-YQ-047			
风速风向仪器型号及编号: 托普TPJ-30 HFYC-YQ-033			
检测方法: 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008			
气象条件: 晴 风速: 3.7m/s 风向: 东			

2、检测结果及测点分布示意图

检测点位	主要声源	测量时段	检测量结果 Leq dB(A)	备注
南厂界1#	车间噪声	昼间 (09:33)	57	—
		夜间 (22:39)	47	—
西厂界2#	车间噪声	昼间 (09:39)	58	—
		夜间 (22:35)	46	—
北厂界3#	车间噪声	昼间 (09:43)	58	—
		夜间 (22:38)	47	—
东厂界4#	车间噪声	昼间 (09:49)	56	—
		夜间 (22:41)	44	—

合肥市宇驰检测技术有限公司

地址: 合肥市高新区创新产业园二期F5栋13层1305-1311室 电话: 0551-65397094 传真: 0551-65397394

第 2 页 共 3 页



171212050687

检测报告

报告编号: HJSL--

检测日期:

报告日期: 2017年06月18日

检测人: